



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 864527/TNA/017/SUR\_SITE/2021

DATE : 30/09/2021

NOM : RAKOTONDRAJAONA ANDRIAMBOLASOA HELIH

ADRESSE : LOT GI 82 SOANINDRARINY

TELEPHONE : 033 20 408 09

PROFESSION :ELECTRONICIEN

NUM IMM : 1001TR

MARQUE :DAIHATSU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : S85LV- MRK

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:067798

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1995574

PTC :1435

PAV :765

CU :670

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1994

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/09/2021

PATENTE :

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo Rodin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHERINANTENAINA Tony Marie

Validité de circulation jusqu'au30/09/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1001TR**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

PTC

1435

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**