

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAVELOMANDROSO TOJOSOA ELYE

**ADRESSE :** LOT A 40 AKANY SAMBATRA ANDRANONAHOTRA, Tél.  
0346225154

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2911TBM**

**USAGE EFFECTIF:** VL

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2850

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 912317/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 15/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.  
Alexandre  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 30/11/2021**