## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**N°MOTEUR**:ILLISIBLE



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 905885/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 09/11/2021

**NOM**: RANDRIANARIJAONA IGNACE

ADRESSE: LOT 2122 67 HA CENTRE OUEST TELEPHONE:

PROFESSION:-

PLACE ASSISE: 7

NUM IMM: 3458TBN MARQUE: SSANGYONG COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : FA2MF1 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:5P181923

PLACE DEBOUT:

PTC :2505 PAV :1815 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/11/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 16/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 905885/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

De : RANDRIANARIJAONA IGNACE DATE 09/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3458TBN

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE : 7
PLACE DEBOUT :
PTC 2505

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400** 

Ar 4 400