DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIATSILAVO JEAN PAUL ADRESSE: LOT II 12 BIS IVANDRY, Tél. 0320480703

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7265TS

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1495

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 872842/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 07/12/2021