

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RASOARIMANGA ANGELINE
ADRESSE : LOT V N 53 Y BIS A MAHAZOARIVO, Tél. 0341278094
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1861TAV**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1030

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : **Ar 13 200**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **926180/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 29/11/2021

NET A PAYER : **Ar 13 200**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO
Chrésus
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **02 MOIS-29/01/2022**