



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863935/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 29/09/2021

NOM : RAKOTONDRAZAKA VEROTSANJA JEHN

ADRESSE : LOT 511 FKT 67HA SUD/0331147845

TELEPHONE :

PROFESSION :COMPTABLE

NUM IMM : 7751TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WWH7JP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:6U728382

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2850

PAV :2160

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/05/2021

PATENTE : 150467/20

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au29/01/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7751TBL

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2850

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400