



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872638/ANA/029/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : ISSOUFALY HEDERALY

ADRESSE : NOSY BE

TELEPHONE : /

PROFESSION :/

NUM IMM : 8555DD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : NOSY BE

GENRE : TCP

TYPE : KMJRD37

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:...F573289

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :/

PTC :3000

PAV :1660

CU :1340

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 2004

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :BIFA AHIDA LINDA

Validité de circulation jusqu'au 07/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8555DD

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

PTC

3000

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400