



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 932952/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : RANDRIAMAHEFA MAMY BENJAMIN

ADRESSE : LOT IPV 27 AMBODIAMBERIVATRY

TELEPHONE : -

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 9380TAK

MARQUE :JAC

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : HFC1040K

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:BB176008111

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :07013209

PTC :5015

PAV :2500

CU :2515

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 03/12/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au06/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9380TAK

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5015

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800