

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMBELO TODISOA

ADRESSE : DAR ES SALAM DZAMANDZAR, Tél. /

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5482DG

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2690

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : Ar 25 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 877008/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 12/10/2021

NET A PAYER : Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 12/11/2021