## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMALALA FRANCOIS NORBERT ADRESSE : AVARATSENA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2434FC

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2210

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE AMBOHIMAHASOA - FIANARANTSOA

**RECU N°: 908812/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS