## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MAMY HANITRA FLORENCE

ADRESSE: A S I 436 AMBODIFASINA AMBATOLAMPY, Tél. 0324072470

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2498TBN

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2550

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 915910/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PHARE G/D NULS
- ECLAIRAGE LONGUE PORTEE LED A ENLEVER
- FEUX ROUGE G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Opérateur : RASATA Michela

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS