## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** SADROUDINE SANDRINA NADINE **ADRESSE** : LOT II J 161 DF AMBOHIJATOVO/0320526964, **Tél**. 0343740567

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7920TBD

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2140

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 913949/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 17/11/2021

NETA PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS