## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 920265/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

**NOM**: SOMADA

ADRESSE: 17 RUE RABEFIRAISANA ANALAKELY

TELEPHONE: -

PROFESSION:-

NUM IMM: 6295TAS MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : JU81VCBU CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:£ 286776

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :407486

PTC :2190 PAV :1600 CU :590

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au23/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:920265/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

**De**: SOMADA DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6295TAS

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2190 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**