DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BESOROHITRA - FIANARANTSOA

HERE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904504/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 08/11/2021

NOM: RAKOTONIRINA BENJAMINA

ADRESSE : LOT ANDREFATSENA TELEPHONE :

PROFESSION: MECANICIEN

NUM IMM : 5008FEMARQUE :MERCEDES BENZCOMMUNE : IHOSYGENRE : TCPTYPE : A312DD35SCARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:*9024621P678898

PLACE ASSISE: 23 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2800 PAV :1540 CU :1260

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: TBR NR CARTE VIOLETTE: 0197368 DELIVREE LE: 08/03/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/03/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria Validité de circulation jusqu'au08/03/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > 0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 904504/FNR/007/SUR_SITE/2021

De: RAKOTONIRINA BENJAMINA DATE 08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5008FE

USAGE EFFECTTF:TBR

PLACE ASSISE: 23
PLACE DEBOUT:

PTC
2800

DROIT
Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

PV
Ar 2 000

CARTE
Ar 0

THT Ar 11 000
TVA Ar 2 200

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 13 200**