DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFIARISON JEAN

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{LOT}\: \mathsf{I}\: \mathsf{73}\: \mathsf{B}\: \mathsf{VUE}\: \mathsf{ANKADIKELY}\: \mathsf{ILAFY},\: \mathbf{T\'el}.\: \mathsf{0341345998}$

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $3048TAR\,$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2195

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 865361/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- PARE BRISE CASSEE
- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 30/10/2021