DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929011/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 02/12/2021

NOM: COMMUNE RURALE BEMASOANDRO

ADRESSE : COMMUNE RURALE BEMASOANDRO TELEPHONE :

PROFESSION:/

NUM IMM : 4285TBN MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: KPE1BP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:3U462926

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 734873

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/12/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au02/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:929011/ANT/004/SUR SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : COMMUNE RURALE BEMASOANDRO DATE 02/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4285 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2250 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**