



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 928046/FNR/021/SUR_SITE/2021

DATE : 01/12/2021

NOM : RAOLIARIVONONA HUGUES

ADRESSE : LOT ANKASINA

TELEPHONE : -

PROFESSION :COMMECANT

NUM IMM : 4045TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KR17BP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:YU389595

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :200663

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 01/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L. Rasolomanana

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHELIARISOA BEATRICE

Validité de circulation jusqu'au01/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4045TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000