

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: DAMASY MARIE ANGE
ADRESSE : LOT 18 AB AMBALABE EST, Tél. 033 21 745 45
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5668ME

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSOHIHY - MAHAJANGA**

RECU N° : 916042/MGA/026/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- VEHICULE A PEINDRE
- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC
MAHAJORONARIMIADANA E.Olafson
Opérateur : RANDRIANIRINA LEONCE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS