



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 925803/TLR/011/SUR\_SITE/2021

DATE : 29/11/2021

NOM : MARA JOSEPH

ADRESSE : BELAMOTY

TELEPHONE : 0348491975

PROFESSION :EMPLOYE DE BANQUE

NUM IMM : 3689UD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : TOLAGNARO

GENRE : VP

TYPE : NN81XP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:034302

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2430

PAV :1680

CU :750

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/11/2021

PATENTE : /

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 29/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOARISON Tino Bonaventure

Validité de circulation jusqu'au29/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3689UD**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**