## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAVAONASOLOMAMPIONONA HANITRINIAINA IRENE PASCALINE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT~0107~R~0030~SECT~2~MAHAVOKY,~\textbf{T\'el}.$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2683MC

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2500

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

**NET A PAYER: Ar 15 600** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

\_\_\_\_\_

RECU N°: 914601/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PNEU ARR G LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS