DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863462/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

NOM: VRUNDVAN SARL

ADRESSE: LOT III F 92 ANTOHOMADINIKA CENTRE **TELEPHONE**: 0346643349

PROFESSION:-

NUM IMM: 7858TAU **MARQUE**:FORLAND **COMMUNE**: AMBOHIDRATRIMO

GENRE: CAM **TYPE**: BJ1043 **CARROSSERIE**: FOURGON **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:6AN002845 **PUISSANCE: 13**

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: U01440118A

PTC:6195 **PAV**:2695 CU:3500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2012

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 29/09/2021

PATENTE: **ANI**: 2020 APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au29/03/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

RECU N°:863462/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: VRUNDVAN SARL DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7858TAU

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 6195 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 12 000 TVA Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400 TIMBRE Ar 0