

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKONDRAVAO ELIE

ADRESSE : LOT 11118 L 21 MAHAZOARIVO NORD, Tél. 0336286106

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3499TAJ

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2790

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 920652/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 23/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto
Jacques Aimé
Opérateur : RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 23/12/2021