DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908845/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: RAHARISOA MARIE JULIETTE

ADRESSE: LOT I P 1 BIS MANJAKATOMPO//0331429767 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 7850TBK MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : KP17CP CARROSSERIE :BREAK SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:7469

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au 13/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 908845/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAHARISOA MARIE JULIETTE DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7850 TBK

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2250 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**