



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933446/ANA/029/SUR_SITE/2021

DATE : 07/12/2021

NOM : RASOANANTENAINA LYDIA LUCKY

ADRESSE : FASCENE NOSY BE

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 9307DE

MARQUE :DACIA

COMMUNE : NOSY BE

GENRE : VP

TYPE : MDD1102BZ077

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :5

N°SERIE DU TYPE:... 395 98474

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :/

PTC :1380

PAV :980

CU :400

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/02/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :BIFA AHIDA LINDA

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9307DE

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1380

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400