

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 927087/ANT/004/SUR SITE/2021

**DATE :** 30/11/2021

**NOM :** RAKOTOMALALA JOSE ALBERT

**TELEPHONE :** 0336816204

**ADRESSE :** LOT AZ 199 AI ANOSIZATO OUEST 0334672792

**PROFESSION :** CHAUFFEUR

**NUM IMM :** 2559TBC

**MARQUE :** MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** CTTE

**TYPE :** 311CDI

**CARROSSERIE :** FOURGON AM TPP

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** 9026621R137497

**PLACE ASSISE :** 9

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 3490

**PAV :** 1850

**CU :** 1640

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2006

**USAGE EFFECTIF :** TMTPEPS

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 15/11/2021

**PATENTE :**

**ANI :** 2020

**Visite du :** 30/11/2021

**Nom du vérificateur :** GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** CHAN KANG LOI Corine

**Validité de circulation jusqu'au :** 15/05/2022

**APTE**