

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** HERINAMBININA MONJA

**ADRESSE :** MAROMBY LALANGINA, Tél. 0343168048

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **9412FE**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2215

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 876449/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/10/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER
- JEU IMPORTANT DE L'AXE BIELLE PENDANTE

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma Noël  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**