DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922195/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: RASOAZANATSIMBA NDIMBY

ADRESSE: TIC 34 TSARARIRININA TELEPHONE:

PROFESSION: MPANJAITRA

NUM IMM : 5121TR MARQUE :MITSUBISHI COMMUNE : SOALANDY 0349719639

GENRE : CAM

TYPE : FK415H

CARROSSERIE :PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :18

N°SERIE DU TYPE:500427

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :388673

PTC :8900 PAV :4400 CU :4500

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1995

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/11/2020

PATENTE: 0128748/2019 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au25/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 922195/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RASOAZANATSIMBA NDIMBY DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5121TR

USAGE EFFECTTF:TM7

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 8900 Ar 15 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 TVA Ar 3 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 22 800**