

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMAMONJISOA ANTSANIRINA FIDIARITSEHENO
ADRESSE : LOT 65 E 2 SECT 4 MAHAVOKY ATSIMO, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5121ME

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2800

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 867334/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS