## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: NOROMINO EZRA

ADRESSE: VILLA LOLA CN°II P 14/11 AMPANALANA, Tél. 0344388193

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5594AG

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 912368/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur: RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS