DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTONINDRINA LALASOA FABIENNE} \textbf{ADRESSE}: LOT II H 10 ABL NANISANA, T\'el.~0324003415 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4731TBJ}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 871022/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS