



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 876819/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : ANDRIAMBELO BAKOLISOA ANNIE

ADRESSE : LOT IC 55 TER ANKADILALAMPOTSY

TELEPHONE :

PROFESSION :ENSEIGNANTE 0340112102

NUM IMM : 9905TBB

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANKARAOBATO ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JU81VDCU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:377010

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :485108

PTC :2280

PAV :1690

CU :590

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2011

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/10/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

Validité de circulation jusqu'au12/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9905TBB**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2280

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**