

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANARISOA VONJY**

**ADRESSE : V B 81 WBIST F AMBATOROKA, Tél. 0349070491**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8387TBH**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 875331/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS(11/12/2021)**