## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZAFINDRABIBY HANITRA **ADRESSE** : LOT ISAKA, **Tél**. 0342889327

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0538FE

**USAGE EFFECTIF:** TPP  $\leq$  25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 913061/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS