



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868670/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : BOUPENDRE HARY

ADRESSE : LOT 78 A AVENUE DU 26 JUIN ANALAKELY

TELEPHONE : -

PROFESSION :BIJOUTIER

NUM IMM : 8889TBF

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : C381UB

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:MALC381UBGM020192

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :D4FBFM383342

PTC :1730

PAV :1180

CU :550

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2016

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8889TBF****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1730

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400