

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFINDRAFARA ZOARY ABELINE  
**ADRESSE :** LOT II A 2 TANJOMBATO, **Tél.** 0349548061  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4366TAR**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 905021/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/11/2021

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- INSCRIPTION INT/EXT A FAIRE (ISSUE DE SECOUR, VITESSE MAX, NB PLACE?)
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS 14/11/2021**