## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMINOELINA ELYSEE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: CM~11~MALAZA~0349302425,~\textbf{T\'el}.~0348990000$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5984TBD

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1710

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 917761/ANT/023/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA Opérateur : ANDRIANOMENTSOA Diamondra Sandra APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS