## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RASIANAIVO ANDRIATSIFANETRY LANDY **ADRESSE**: LOT IVP 52 TER ANTOHOMADINIKA, **Tél.** - **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **2339TJ** 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1050

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 927411/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- PARALLELISME A REGLER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3MOIS 30/02/2022