## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFINDRALAMBO GABRIEL ADRESSE: LOT IAV 304 D MANDRIMENA IAVOLOHA, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7566TAK

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2305

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 916112/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS