

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RABARIMANGA SOLOHERSON

ADRESSE : BERAVINA AMBATOFOTSY AMBOHIMALAZA MIRAY, Tél.
0341084915

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **3691TAA**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1025

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : **Ar 22 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N° : **868277/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : **Ar 22 800**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **02 MOIS-04/12/2021**