

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIAMAHENINA MIARISOA JOSEPH  
**ADRESSE :** LOT I T R 79 AMBOHIKELY AVARATRA  
ANDRANONAHOTRA, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6678TU**

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1220

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 916459/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 18/11/2021

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur : GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(18/12/2021)**