



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 912796/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : RANDRIAMPARANY MAHEFA HENINTSOA

ADRESSE : II P 47 A TER BESARETY-0330398905

TELEPHONE :

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 3820TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U439095

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :14/08/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/09/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

Validité de circulation jusqu'au16/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3820TBK**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**