DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907835/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: FIRINGA MARIE LISY

ADRESSE: LOT 2967 HA CENTRE OUEST 0344122928 TELEPHONE:

PROFESSION: COMMERCANTE

NUM IMM : 2248TAS MARQUE : AUDI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: A2 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:026518

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC :1505 PAV :990 CU :515

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION : -

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/09/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:907835/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: FIRINGA MARIE LISY DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2248 TAS

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1505

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000
TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**