

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 877041/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/10/2021**

**De: RANDRIANARIVO JEROME**

**ADRESSE : LOT I V O 69 K 37 ANTOHOMADINIKA, Tél. -**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9191TAJ**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 1570**

**DROIT : Ar 18 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 22 000**

**TVA : Ar 4 400**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 3 MOIS 12/01/2022**