

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



CENTRE : TOAMASINA-FENERIVE-EST

Année : 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE MOIS DE SEPTEMBRE

USAGE EFFECTIF												
	TV	VP	VL	AE	VL<6plcs VL6	TM3	REM3	SREM3	TA	TMTPers	VP 300	TPP
Contrôlés	0	34	0	0	0	19	0	0	0	55	5	13
Aptes	0	34	0	0	0	18	0	0	0	50	5	13
Inaptes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0

USAGE EFFECTIF												
	TCS	Tbé	TBR	CU	CSUB	TM6	REM6	SREM6	TM7	TRR7	REM7	SREM7
Contrôlés	0	0	117	0	0	8	0	0	4	0	0	0
Aptes	0	0	108	0	0	8	0	0	4	0	0	0
Inaptes	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

USAGE EFFECTIF								
	TM10	TRR10	REM10	SREM10	TM16	TRR16	REM16	SREM16
Contrôlés	4	0	0	0	11	7	0	7
Aptes	3	0	0	0	11	7	0	7
Inaptes	1	0	0	0	0	0	0	0