## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAVELOARIJAONA~ALAIN~BERNARD\\ \textbf{ADRESSE}: & LOT~VG~45~BIS~ANTSAHABE,~T\'el.~0347415526\\ \textbf{Pour~visite~technique~avec~ou~sans~carnet~du~v\'ehicule}: \textbf{7769TL}\\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2020

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

-----

RECU N°: 868164/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS-14/10/2021