

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
871796/ANT/004/Sur_site/2021	ACC3,PN1,PN4,SIG2,SIG3	8859AD	GPHC DONAVAO Rock Well
871739/ANT/004/Sur_site/2021	CAR11,CAR5,SIG5	6352TBL	GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no
871733/ANT/004/Sur_site/2021	CH3	8134TAS	GPHC FARALAHY
871719/ANT/004/Sur_site/2021	CAR11,CAR5,SIG5	6352TBJ	GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no
871362/ANT/004/Sur_site/2021	PAP10	5235TBJ	GPHC FARALAHY
871353/ANT/004/Sur_site/2021	PN3,SIG3	6632TBK	GPHC DONAVAO Rock Well
871249/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2	2271TV	GPHC FARALAHY
871229/ANT/004/Sur_site/2021	CAR24,PN1	2053FE	GPHC DONAVAO Rock Well
870885/ANT/004/Sur_site/2021	ACC11,ACC6,CAR11,CAR2,CAR7,CH7	6149TBH	GPHC DONAVAO Rock Well
870678/ANT/004/Sur_site/2021	DIR3	8529TBD	GPHC FARALAHY
870605/ANT/004/Sur_site/2021	CAR6,CAR7,MOT2,SIG30	7669TV	GPHC FARALAHY
870572/ANT/004/Sur_site/2021	CAR11,MOT2,PN3	1142TBC	GPHC DONAVAO Rock Well
870532/ANT/004/Sur_site/2021	MOT2	2103TAH	GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no
			TOTAL : 13

**A ALASORA, le 06/10/2021
Le Chef de Centre**