DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: HAJANIRINA AIME ROBERT **ADRESSE**: IBOAKA, **Tél**. 0343704006

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8294FC

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2910

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 865779/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur: ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS