DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONIRINA RICHARD

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT~0205~AC~0160~TSARARANO~ANOSIKELY,~\textbf{T\'el}.$ Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule: 1378MC

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2795

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 867355/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER

FEUX DE STOP G/D NULS

- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS