

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIAMBOLOLONA SETRA HERMANN DADAS  
**ADRESSE :** 1126 E 87 TSIVATRINIKAMO MAHAZOARIVO  
AVARABOHITRA, **Tél.** 0344123135  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8561TAD**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 6295

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORONDAVA - TOLIARA

**RECU N° : 875581/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne  
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**