



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 909455/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RANIVOSOA HARILALAO MARIE HORTENSE

ADRESSE : LOT VS 99 BIS ANTISOBOLO AMBOLOKANDRINA 0349546836 TELEPHONE : -

PROFESSION :ADMINISTRATEUR CIVIL

NUM IMM : 2947TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:VU 221 914

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :VU22 19 14

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur :RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2947TBL

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400